

Wykaz drzew								
Liczba porządkowa	Nr drzewa	Lokalizacja- drzewa/krzewów	Gatunek	Obwód pnia drzewa na wys. 130 cm	Obwód pnia drzewa na wys. 5 cm	Numer ewidencyjny działki	Właściciel	Uwagi
1	1	Dąb szypułkowy		154,00	219,00	17	GINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo jest w kolizji z projektowanym poboczem Brak skrajni drogowej. Niespełniona są drogowe warunki techniczne.
2	3	Dąb szypułkowy		105,00	133,00	17	GINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo jest w kolizji z projektowanym poboczem Brak skrajni drogowej. Niespełniona są drogowe warunki techniczne.
3	6	Dąb szypułkowy		82,00	88,00	17	GINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo jest w kolizji z projektowanym poboczem Brak skrajni drogowej. Niespełniona są drogowe warunki techniczne.
4	7	Dąb szypułkowy		75,00.85,00	152,00	17	GINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo jest w kolizji z projektowanym poboczem Brak skrajni drogowej. Niespełniona są drogowe warunki techniczne.
5	8	Dąb szypułkowy		130,00.105,00	229,00	17	GINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo jest w kolizji z projektowanym poboczem Brak skrajni drogowej. Niespełniona są drogowe warunki techniczne.
6	9	Dąb szypułkowy		55,00	72,00	17	GINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo jest w kolizji z projektowanym poboczem Brak skrajni drogowej. Niespełniona są drogowe warunki techniczne.
7	10	Dąb szypułkowy		136,00	155,00	17	GINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo jest w kolizji z projektowanym poboczem Brak skrajni drogowej. Niespełniona są drogowe warunki techniczne.
8	12	Dąb szypułkowy		65,00	75,00	17	GINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo jest w kolizji z projektowanym poboczem Brak skrajni drogowej. Niespełniona są drogowe warunki techniczne.
9	15	Dąb szypułkowy		50,00.52,00	118,00	17	GINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo jest w kolizji z projektowanym poboczem Brak skrajni drogowej. Niespełniona są drogowe warunki techniczne.
10	16	Jesion Wyniosły		153,00	171,00	17	GINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo jest w kolizji z projektowaną jezdnią mineralno-asfaltową.
11	18	Grusza domowa		68,00	72,00	17	GINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo jest w kolizji z projektowaną jezdnią mineralno-asfaltową.
12	24	Dąb szypułkowy		105,00	132,00	17	GINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo jest w kolizji z projektowanym poboczem Brak skrajni drogowej. Niespełniona są drogowe warunki techniczne.
13	25	Dąb szypułkowy		90,00	111,00	17	GINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo jest w kolizji z projektowanym poboczem Brak skrajni drogowej. Niespełniona są drogowe warunki techniczne.
14	28	Dąb szypułkowy		166,00	182,00	17	GINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo jest w kolizji z projektowanym poboczem Brak skrajni drogowej. Niespełniona są drogowe warunki techniczne.
15	29	Czereśnia ptasia		44,00	51,00	17	GINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo jest w kolizji z projektowanym poboczem Brak skrajni drogowej. Niespełniona są drogowe warunki techniczne.
16	31	Dąb szypułkowy		96,00.92,00	170,00	17	GINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo jest w kolizji z projektowanym poboczem Brak skrajni drogowej. Niespełniona są drogowe warunki techniczne.
17	39	Robinia akacjowa		50,00	63,00	32	GINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo ogranicza pole widoczności na łuku. Brak spełnienia warunków widoczności.
18	40	Robinia akacjowa		56,00	64,00	32	GINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo ogranicza pole widoczności na łuku. Brak spełnienia warunków widoczności.
19	41	Robinia akacjowa		66,00	74,00	32	GINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo ogranicza pole widoczności na łuku. Brak spełnienia warunków widoczności.

20	42	Robinia akacjowa	71,00	82,00	32	GMINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo ogranicza pole widoczności na łuku. Brak spełnienia warunków widoczności.
21	43	Robinia akacjowa	44,00	51,00	32	GMINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo ogranicza pole widoczności na łuku. Brak spełnienia warunków widoczności.
22	45	Dąb szypułkowy	165,00	195,00	32	GMINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo ogranicza pole widoczności na łuku. Brak spełnienia warunków widoczności.
23	46	Robinia akacjowa	60,00	67,00	32	GMINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo ogranicza pole widoczności na łuku. Brak spełnienia warunków widoczności.
24	47	Robinia akacjowa	73,00	90,00	32	GMINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo ogranicza pole widoczności na łuku. Brak spełnienia warunków widoczności.
25	48	Robinia akacjowa	54,00	63,00	32	GMINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo ogranicza pole widoczności na łuku. Brak spełnienia warunków widoczności.
26	51	Robinia akacjowa	52,00	63,00	32	GMINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo jest w kolizji z projektowanym poboczem Brak skrajni drogowej. Niespełniona są drogowe warunki techniczne.
27	52	Dąb szypułkowy	100,00	126,00	32	GMINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo jest w kolizji z projektowanym poboczem Brak skrajni drogowej. Niespełniona są drogowe warunki techniczne.
28	53	Dąb szypułkowy	70,00	83,00	32	GMINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo znajduje się w skrajni drogowej. Brak skrajni drogowej. Niespełniona są drogowe warunki techniczne. Brak możliwości wykonania robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP.
29	54	Robinia akacjowa	102,00	115,00	32	GMINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo znajduje się w skrajni drogowej. Brak skrajni drogowej. Niespełniona są drogowe warunki techniczne. Brak możliwości wykonania robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP.
30	56	Dąb szypułkowy	73,00	88,00	32	GMINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo jest w kolizji z projektowanym poboczem Brak skrajni drogowej. Niespełniona są drogowe warunki techniczne.
31	57	Dąb szypułkowy	112,00	141,00	32	GMINA MIEDZICHOWO Siedziba: 64-361 Miedzichowo	Drzewo jest w kolizji z projektowanym poboczem Brak skrajni drogowej. Niespełniona są drogowe warunki techniczne.